



Audi TT

VIN: TRUZZZFV7G1024522 Benzina

Generato il 11/05/2025, 10:51



Scansiona per accedere al report completo

Contachilometri

✓ Sembra buono

Status giuridico

✓ Sembra buono

Danni

⚠ Attenzione

Proprietà

1 proprietario trovato

Provenienza dei dati

Abbiamo controllato oltre 900 database di 35 Paese

Partner

Che ci hanno permesso di generare questo report

Furti

Attualmente il veicolo è segnalato come rubato? È stato rubato in passato? È stato ritrovato?

Nessuna segnalazione

Non abbiamo trovato alcun documento che attesti il furto del veicolo.

Nota

Controllo nei database dei veicoli rubati della polizia di 10 Paesi: +4

Cosa abbiamo controllato:

Ricerca in corso per furto

✓ Nessun documento trovato

Segnalazione di furto in passato

✓ Nessun documento trovato

Non sono stati trovati documenti che indicano che questo veicolo è stato rubato in passato.

Controllo dei veicoli rubati nel database della polizia **completato il:**

- Italia
- Stati Uniti
- Lituania
- Slovacchia
- Cechia
- Romania
-
-
-


Contachilometri

Ci sono segni di alterazioni o discrepanze nel chilometraggio?



Nota

- Ultimo chilometraggio rilevato: 85.308 km
- Chilometraggio medio per modelli simili: 91.311 km
- 3 record di chilometraggio trovati



Dati del contachilometri

03/2016	17 km
02/2018	32.500 km
03/2024	85.308 km

Status giuridico

Il veicolo ha superato la revisione? È stato considerato da rottamare?



Nessuna segnalazione

Non è stata trovata alcuna documentazione sullo status legale di questo veicolo

Legale

Revisione **Superata** 03/2024  Italia Ha superato la revisione

Valida fino al 03/2026

 **Da rottamare** ☒ Nessun documento trovato Non risulta che il veicolo sia stato dichiarato da rottamare

Danni

In questa sezione, puoi trovare informazioni su eventuali danni riportati dal veicolo o sulle ispezioni effettuate per verificarli e, ove disponibili, le stime ufficiali dei costi di riparazione.

 **Attenzione**
Abbiamo trovato 1 documento per questo veicolo

 **Nota**
I danni lievi solitamente non influiscono sulla sicurezza del veicolo e non causano problemi strutturali

Documenti relativi ai danni



Danni alla parte anteriore:

- Parte anteriore / Paraurti
- Lato anteriore sinistro / Paraurti
- Lato anteriore destro / Paraurti

02/2018  Germania

Valutazione

Lati interessati

Parte anteriore

Costo stimato della riparazione

1.501 € – 3.000 €

Possibile causa

Non disponibile

Gruppi danno

Parti esterne della carrozzeria

Disclaimer: Nella maggior parte dei casi i documenti che attestano i danni sono legati a degli incidenti, ma non sempre è così. Alcuni di questi documenti provengono da carrozzerie o sono stati prodotti per richieste di risarcimento danni, aste o ispezioni del veicolo. In questi documenti sono registrate le condizioni del veicolo in un determinato momento, anche se non era stato coinvolto in un incidente.

Glossario della sezione Danni

Valutazione

La valutazione è il processo attraverso il quale viene stimata l'entità del danno subito da un veicolo. Tale processo comprende l'ispezione del veicolo per individuare le riparazioni necessarie e la stima dei costi. Al termine viene poi stabilito se il veicolo è riparabile o è da considerarsi privo di valore.

Costo stimato della riparazione

Una volta valutato un incidente relativo a un veicolo, i fornitori di dati sui danni calcolano il costo della riparazione e lo presentano nella valuta del Paese in cui il danno è stato valutato. Pertanto, ciò potrebbe non essere in linea con le tue aspettative. Le ragioni possono includere:

- Il Paese o lo stato in cui è stato valutato il danno al veicolo potrebbe avere costi di assistenza più alti/bassi rispetto a quelli del tuo Paese (i prezzi dei pezzi di ricambio e i prezzi della manodopera differiscono tra i vari Paesi)
- Il costo per le riparazioni viene calcolato considerando un'officina autorizzata (che normalmente ha prezzi più alti)

Calamità naturali

La posizione del veicolo è stata registrata nell'area in cui si è verificata una calamità naturale?



Nessuna segnalazione

La posizione del veicolo non è stata registrata nell'area interessata da una calamità naturale

Emissioni

Quali sono le emissioni di CO₂ dei veicoli di questo modello/anno di produzione?



Informazioni di carVertical

Le emissioni di questo veicolo sono nella media. Probabilmente le aliquote fiscali applicate in base alle emissioni saranno quelle standard.

Emissioni di CO₂

Emissioni di CO₂ g/km

Fino a 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emissioni di
CO₂ del
veicolo

144 g/km

Classe **C**

Specifiche tecniche

Quali sono le specifiche e le dotazioni di questo veicolo?



Nota

Verificare se le specifiche tecniche e le dotazioni di questo veicolo corrispondono a quelle fornite dal venditore.

Identificazione e specifiche tecniche



Produttore

Audi



Modello

TT



Variante

Roadster



Tipo di carrozzeria

Coupé



Cilindrata del motore

2 l



Potenza del motore

169 kW (227 CV)



Tipo di carburante

Benzina



Numero di sedili

2



Emissioni di CO2

144 g/km

Proprietà

In quali paesi è stato il veicolo? Quanti proprietari ha avuto?



Nota

1 proprietario trovato. I passaggi di proprietà potrebbero essere stati pochi. Quando un veicolo ha avuto un unico proprietario, spesso è tenuto meglio ed è disponibile tutta la documentazione sugli interventi di assistenza e manutenzione. Ti consigliamo quindi di analizzare tutto il suo storico per appurare che sia stato tenuto bene.

Storico

6 risultati trovati

Sono riportati in ordine cronologico i documenti trovati relativi a questo veicolo

Ultime segnalazioni

03/2016 Paese non disponibile



Prima immatricolazione

Il documento indica un evento di tipo amministrativo come un passaggio di proprietà, una modifica dei documenti ecc.

02/2018 Germania



Valutazione trovata



Dalle informazioni raccolte risulta che questo veicolo è stato sottoposto a una valutazione in questo Paese. Consulta la sezione "Danni" per maggiori informazioni.

08/2022  Italia



Passaggio di proprietà

Il Paese in cui è stato registrato il passaggio di proprietà o il rinnovo dei documenti. Si ricorda che potrebbe trattarsi di un passaggio formale, ad esempio in caso di chiusura di un contratto di leasing.

08/2022  Italia



In vendita

Il veicolo è stato messo in vendita su uno specifico mercato. A volte il luogo in cui si trova effettivamente il veicolo viene sovrascritto dal Paese del venditore.

09/2022  Italia



Immatricolazione

Il documento indica un evento di tipo amministrativo come un passaggio di proprietà, una modifica dei documenti ecc.

03/2024  Italia



Revisionato


È stata effettuata una revisione (un'ispezione tecnica per verificare che il veicolo possa circolare o un controllo sulle emissioni). In questa sezione sono riportate sia le revisioni superate sia quelle non superate.



+31

Provenienza dei dati

Abbiamo controllato oltre 900 database di **35 Paese**



Partner

Che ci hanno permesso di generare questo report